

# R.WOLF狼牌 82514.431

## 支气管镜镜子进水内部光学部件损坏维修服务售后保障

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | R.WOLF狼牌 82514.431 支气管镜镜子进水内部光学部件损坏维修服务售后保障 |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司                                |
| 价格   | .00/件                                       |
| 规格参数 | 品牌:R.WOLF狼牌<br>型号:82514.431<br>类别:支气管镜      |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311                          |
| 联系电话 | 18749157365                                 |

### 产品详情

临沂医疗维修 R.WOLF狼牌 82514.431 支气管镜镜子进水内部光学部件损坏维修服务售后保障

品牌与产地：狼牌 R.WOLF

型号与REF：R.WOLF 82514.431

送修单位：襄城某医院

广州市云启医疗设备维修服务有限公司（简称：云启医疗）从事：电子腹腔镜维修，硬管镜维修，软性内窥镜维修，B超探头及整机维修，手术器械维修，动力系统维修，摄像主机维修，气腹机维修，高频电刀维修，摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源维修，软镜图像处理器维修，超声刀主机维修等中小型摄像系统/医用冷光源/内窥镜冷光源的维修，保养及升级服务。

服务特色：24小时在线，据实报价，高效维修。

维修案例一：

R.WOLF狼牌 82514.431 支气管镜

故障检测：图像模糊，镜管根部断裂，镜子进水内部光学部件损坏

维修方案：大修；更换镜管、光束、前端物镜、保护片，内部光学部件，清洁调教光学系统，封装目镜

维修周期：7个工作日

保修周期：非人为保3个月

维修案例二：

Arthre AR-3350 30度关节镜 图像模糊

设备名称：Arthre AR-3350 30度关节镜

检测故障：图像模糊有灰尘，前端镜管轻微灼伤，物一保护片有划痕，光束凹陷，镜管根部断裂漏光；内部光学部件损坏

维修方案：大修；更换镜管、光束、物镜保护片，内部光学部件；清洁调教光学系统，封装目镜。

维修周期：一周左右

保修周期：非人为保三个月

维修案例三：

rudolf RU 0151-14 30度关节镜 图像模糊黑暗

设备名称：rudolf RU 0151-14 30度关节镜

检测结果：图像模糊黑暗，前端物镜进水，内部光学部件损坏，镜管轻微凹陷但不影响使用。

维修方案：更换内部光学部件，重新安装物镜，清洁调教光学系统，封装目镜。

维修周期：7个工作日

保修周期：非人为保修3个月

云启医疗专注医疗机构手术室内窥镜与周边设备的维修维保，为微创外科、腔内检查与治疗手术提供设备保障服务。

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声

刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜

摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修：强生换能器、强生刀、输尿管肾钳、异物钳、电凝钳、镜鞘、咬骨钳、  
分离钳、分离剪、活检钳、操作手件等；