

# 肇庆力士乐伺服驱动器维修 四会维修Rexroth伺服驱动器

产品名称	肇庆力士乐伺服驱动器维修 四会维修Rexroth伺服驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:工控设备 品牌:力士乐 系列:Rexroth
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

力士乐伺服驱动器DKC系列报警故障代码维修：F217：风扇.F218过热.F219电机过热.F220制动电阻过载.F221电机温度.F223轴初始化错误.F224超时.F226欠压.F228过大偏差.F229编码器.F230编码器.F236反馈错误.F237.F238.F242编码器.F245编码器.

F246编码器.F248电池欠压.F249编码器.F250.F252编码器.F253编码器.F260电流.F262输出短路.F267内部硬件故障.F269.F276电机.F277电流.F281主回路.F291模块.F292模块.F401.F402.F403.F822编码器.F843编码器.F845编码器.

F860过流.F870-24 V .F873电源驱动.E267硬件.E281主回路故障.E411.E825过压.E826欠压.