

周至县发电机出租/租赁 西安发电机出租商家 新闻焦点 多台并机供电 快速送达

产品名称	周至县发电机出租/租赁 西安发电机出租商家 新闻焦点 多台并机供电 快速送达
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	500.00/天
规格参数	品牌:卡特 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

周至县发电机出租/租赁 西安发电机出租商家 新闻焦点 多台并机供电 快速送达

山东泽动机械设备有限公司是一家致力于柴油发电机组及电源设备的专业公司，主要从事康明斯等高品质发电机组的租赁、销售、安装、维修、零配件供应。

公司拥有一批****，为用户提供发电机负载分析，容量及系统选定，安装规划与专业的顾问服务，并为满足不同用户提供自动化机组、低噪音机组。

一个专业的朝气蓬勃的山东泽动机械设备有限公司正朝着自己的目标迈进，以质量取信客户、以信誉立足市场、以实力驰骋未来、以价值回报社会，为公司建立**企业而努力。

公司依靠科学的管理，可靠的质量，优质的服务，合理优惠的价格，赢得了广大客户的支持与信赖，我们将继续秉承“高效、优质、求实”的作风，更好的为广大客户服务，拓展山东泽动机械设备有限公司美好的未来。

柴油发电机组油底壳衬垫漏油问题的解决办法：

当油底壳垫片漏油时，应更换垫片。换油垫的方法如下。

用套筒扳手或梅花扳手按对角将油底壳固定螺钉全部拆卸。

拆下后要清洗干净油底壳和曲轴箱中与垫片接触的部分，然后涂上密封胶，将垫片固定好后再组装。

装配时要用斜角拧紧螺钉，不要一拧紧一根螺钉，然后再拧紧另一根。等全部螺丝拧好后，按工艺要求逐步将全部螺丝拧紧。

(1) 柴油发电机组输油泵与柴油滤清器接触面各部位漏油的解决办法。

在接触面漏油故障通常是由于垫圈损坏或回油螺丝松动引起的，解决方法如下：

如果是由于回油螺丝松动造成的，则由维修人员使用梅花扳手按规定的扭矩将螺丝拧紧。

(2) 如果由于衬垫损坏而造成漏油，一般情况下应更换衬垫。

柴油发电机组漏水现象的治理。

(1) 浅泵漏水排除办法。

(2) 如果一个淡水泵的监视孔也出现漏水，则从机身上拆下淡水泵，然后更换水封。

淡水泵上安装的放水阀，因弹簧损坏而漏水时，可更换弹簧或新放水阀。维修人员应在放水阀的弹簧表面涂上润滑脂，防止弹簧锈蚀。

周至县发电机出租/租赁 西安发电机出租商家 新闻焦点 多台并机供电 快速送达