

安顺厂房车间地坪翻新改造施工安顺工厂地面翻新改造工程施工

产品名称	安顺厂房车间地坪翻新改造施工安顺工厂地面翻新改造工程施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

毕节工业厂房地坪翻新更新改造工程施工毕节工厂地面改造装修建筑施工

环氧树脂胶[耐磨地坪漆](#)

拥有耐腐蚀、抗磨损、地面防滑、破坏小及[装饰艺术](#)强等优点，在[地坪漆工程](#)及环境条件场地所获得了大量使用，考虑到工程

质量和[环境要素](#)

产生的影响造成产生一些产品质量问题，下边[菲凡士](#)

环氧地坪专家分析环氧树脂胶耐磨地坪漆疑难问题做一个剖析：

1、[失光](#)难题：失光就是指当一种颜色面漆[涂层](#)上遮盖另一种颜色的[油漆](#)

时，会使表层涂层发生变色的状况，主要因素主要有以下几个：面漆还没有完全干燥、底漆和面漆色调上面有偏色、漆中带有杂点化学物质。

2、车漆较花就

是指涂层表层颜色不足匀称，

有花纹及色调凌乱的状况，主要原因是因为[施工阶段](#)中，涂脸的调料不合理及擦抹[不匀](#)而致。

[干燥过程](#)采用了过多快干剂。