

陕西西安变频器维修、发那科伺服驱动器维修、伺服电机维修

产品名称	陕西西安变频器维修、发那科伺服驱动器维修、伺服电机维修
公司名称	陕西凌航自动化科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	变频器维修:西安ABB变频器维修 伺服驱动器:伺服电机维修 触摸屏:数控系统维修
公司地址	陕西省西安市未央区丰产路
联系电话	18691175916

产品详情

西安变频器维修、发那科伺服驱动器维修、伺服电机维修

西安凌航自动

化科技有限公司为您提供发那科伺服驱动器维修、伺服驱动器维修、伺服电机维修。1、(FANUC)发那科系列5系统、0系统、7系统、15系统及18系统等；

2、(FANUC)发那科0i/0i Mate C (B) 系列；

3、(FANUC)发那科16i/18i/21i-MODEL B系列；

4、(FANUC)发那科NC控制器、伺服放大器、伺服电源、控制板、单块控制电路板(主板、CPU板、底板、插板、电源板、MAIN板、I/O板、AXIS板、SPIF板、CRT板、PMC板、FSRM板、SRAM板、DRAM板、PSU电源板)等；

(FANUC)发那科维修型号

A02B系列 A02B-0198-B501 A02B-0228-B501 A02B-0228-B501 A02B-0228-B501 A02B-0198-B501-2

A02B-0279-B503 A02B-0280-B502 A02B-0280-B502 A02B-0280-B502 A02B-3200-0219

A02B-0299-B802 A02B-0299-B802 A02B-0299-B802 A02B-0299-B802 A02B-0198-B501-1

A860系列 A860-0309-T302 A860-0320-T111 A860-0333-T501 A860-0333-T701 A860-0360-T201-2

A860-0356-T001 A860-0360-T201 A860-0360-V501 A860-0365-T001 A860-0360-T201-1

A860-0370-V502 A860-0333-T501-1 A860-0333-T701-1

A06B系列 A06B-6066-H244 A06B-6078-H211 A06B-6078-H306 A06B-6079-H105 A06B-6087-H137

A06B-6079-H206 A06B-6079-H208 A06B-6079-H209 A06B-6080-H301 A06B-6087-H130

A06B-6080-H305 A06B-6080-H307 A06B-6080-H309 A06B-6081-H103 A06B-6087-H115

A06B-6087-H126 A06B-6089-H203 A06B-6093-H101 A06B-6093-H102 A06B-6140-H015

A06B-6093-H111 A06B-6093-H151 A06B-6102-H211 A06B-6102-H215 A06B-6134-H203

A06B-6102-H520 A06B-6110-H026 A06B-6110-H030