

东莞三菱柴油发电机维修服务站 24小时服务

产品名称	东莞三菱柴油发电机维修服务站 24小时服务
公司名称	东莞市广力机电设备有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:R6R 产地:日本
公司地址	水口村金富路28号
联系电话	13925828959 13925828959

产品详情

东莞三菱柴油发电机维修服务站 24小时服务 日本三菱重工柴油发电机维修服务站 三菱发电机保养 三菱柴油发电机销售

柴油机错误的启动方式

一：加大油门启动

柴油发电机组启动时不要加油门。一般将油门放置到怠速位置上即可。但很多人为了能使柴油发电机组快点启动，启动前或启动过程中猛加油门。这种做法的危害是：浪费燃油。多余的柴油会冲刷缸壁，使活塞、活塞环与气缸套之间润滑恶化而加剧磨损；余油流入油底壳会稀释机油而降低润滑效果；气缸中过多的柴油燃烧不完全会形成积碳。柴油机大油门启动后，转速可能升高很快，这会对运动部件造成较大的损坏(加剧磨损或造成拉缸等故障)。

二：强力冷态拖车启动

柴油发电机在冷车状态下、机油粘度较高的情况下强行拖车启动，会加剧柴油机各运动件之间的磨损，从而降低柴油机的使用寿命。

三：不按季节换用机油和燃油

在天气寒冷的季节，如果不及时改换粘度低的机油和燃油，发电机就很难起动或根本不能启动。即使是强行启动成功，也可能对柴油发电机造成无法估量的损伤。

四：无水启动或骤加沸水启动

柴油发电机起动后如无冷却水，会使气缸组件、缸盖和机体等零部件温度急剧升高，此时再加注冷却水，会使炽热的缸套、缸盖等重要部件因骤然遇冷而引起炸裂或变形。但是，如果启动前向冰冷的机体内骤加100左右的沸水，同样会激裂缸盖、机体和缸套等零部件，应待水温降至60-70时再加入。

五：明火烘烤油底壳

强火烘烤油底壳，易造成油底壳局部变形或油底壳内的机油变质。因此，加热油底壳内的机油应使用专用的加热器(或蒸汽)加热，与此同时缓慢转动油轴，让机油均匀受热，使各部位都得到润滑。