

北京西门子伺服电机报F31806编码器坏故障维修处理分析

产品名称	北京西门子伺服电机报F31806编码器坏故障维修处理分析
公司名称	天津满源自动化技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	西门子:伺服电机
公司地址	天津市滨海新区北塘中关村融创锦晟广场712号
联系电话	18322059741

产品详情

西门子系统交流伺服电机报F31806伺服电机坏故障处理解决剖析；1.伺服驱动器中伺服电机设置错误，改动主要参数。2.电磁干扰，改进接地装置与屏蔽掉。3.电动机轴承毁坏，修理电机。4.伺服电机或伺服电缆毁坏，拆换。5.伺服驱动器伺服电机插口损坏接触不良现象，检修。西门子系统交流伺服电机报F31806（伺服电机坏）交流伺服电机伺服电机坏掉的故障问题1、通信上不了网。2、传送数据全过程遭受的影响会大大增加（有时候并非坏，反而是上位机软件和伺服电机中间连线有误，或者有掉下来，这是比较常见的难题）。3、电机遇运作，但不会依照伺服电机给出的命令工作中。4、糟是指烧毁电动机但是几率不大，除非是电机的电源插头和伺服电机的控线搞混。