

佳县发电机出租租赁 榆林发电机组出租 移动电源 移动发电机 备用电源 快速送达

产品名称	佳县发电机出租租赁 榆林发电机组出租 移动电源 移动发电机 备用电源 快速送达
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	200.00/天
规格参数	品牌:大宇 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

佳县发电机出租租赁 榆林发电机组出租 移动电源 移动发电机 备用电源 快速送达

本公司专业从事发电机出租，租赁业务，公司拥有50~2000千瓦静音箱式进口发电机组数百台，省油静音，故障率低。

品牌有康明斯，三菱，大宇，沃尔沃，帕金斯等，专业服务于洗沙厂，磕石厂，矿山机械设备，

工地桩机，酒店，医院，房地产，畜牧养殖，公共设施，野外主用，通信行业，铁路公路，石油化工，冶金矿山，银行金融，

工厂备用应急电源等各种电力需求，为客户提供便捷、优质、高效的24小时全天候服务。

柴油发电机组油底壳衬垫漏油问题的解决办法：

当油底壳垫片漏油时，应更换垫片。换油垫的方法如下。

用套筒扳手或梅花扳手按对角将油底壳固定螺钉全部拆卸。

拆下后要清洗干净油底壳和曲轴箱中与垫片接触的部分，然后涂上密封胶，将垫片固定好后再组装。

装配时要用斜角拧紧螺钉，不要一拧紧一根螺钉，然后再拧紧另一根。等全部螺丝拧好后，按工艺要求逐步将全部螺丝拧紧。

(1) 柴油发电机组输油泵与柴油滤清器接触面各部位漏油的解决办法。

在接触面漏油故障通常是由于垫圈损坏或回油螺丝松动引起的，解决方法如下：

如果是由于回油螺丝松动造成的，则由维修人员使用梅花扳手按规定的扭矩将螺丝拧紧。

(2) 如果由于衬垫损坏而造成漏油，一般情况下应更换衬垫。

柴油发电机组漏水现象的治理。

(1) 浅泵漏水排除办法。

(2) 如果一个淡水泵的监视孔也出现漏水，则从机身上拆下淡水泵，然后更换水封。

淡泵上安装的放水阀，因弹簧损坏而漏水时，可更换弹簧或新放水阀。维修人员应在放水阀的弹簧表面涂上润滑脂，防止弹簧锈蚀。

撑不住的时候可以说我好累但永远不要说我不行。

成功不成功只一字之差：主动或被动。