

# 茂名施耐德Schneider伺服驱动器维修|湛江维修施耐德伺服驱动器

产品名称	茂名施耐德Schneider伺服驱动器维修 湛江维修施耐德伺服驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:施耐德Schneider 系列:S700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

.故障原因：一个或多个方向的电机被禁止，处理方法：检查端口。2.故障原因：指令信号不在驱动信号上。处理方法：命令信号连接驱动信号。3.通电后，驱动器的LED灯不亮，故障原因：电源电压过低，小于低电压值要求，处理方法：检查并提高电源电压。4.当电机旋转时，LED灯闪烁故障原因：霍尔相位误差。处理方法：检查电机相位设置开关是否正确。5.故障原因：霍尔传感器故障。处理方法：电机旋转时的Halla，Hallb，HALLC电压。电压值应在5伏DC和0之间。4.LeD灯保持红色6.失败原因：失败。处理方法：原因：过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、无效果。7.电气隔间故障原因：速度反馈极性错误。方法：

8.如果可能，将位置反馈极性开关打到另一个位置。（可以上一些驱动）9.如果使用速度测量，速度表和速度计-连接到司机。10.如果编码器、驱动器上的Enca和EnCB连接到入口。