

# SUNCHI电磁阀SD-3W-BCA-02A1 SUNCHI液压阀

产品名称	SUNCHI电磁阀SD-3W-BCA-02A1 SUNCHI液压阀
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SUNCHI 质保:一年 交货期:5天
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

台湾SUNCHI油泵SVP-FC1-L7R

台湾SUNCHI油泵SVP-FC1-L12R

台湾SUNCHI油泵SVP-FC1-F17R

台湾SUNCHI油泵SVP-FC1-L23R

台湾SUNCHI油泵SVP-FC1-L26R

台湾SUNCHI油泵SVP-FC1-F40R

台湾SUNCHI液压泵SVP-FC1-F30R

台湾SUNCHI液压泵SVP-FC1-L36R

台湾SUNCHI液压泵SVP-FC1-L40R

### 1、保证系统油液的正常状态

SUNCHI液压泵的问题历来被认为是导致液压系统故障的罪魁祸首,由于篇幅所限,在此不再赘述,只对个别典型问题作一些说明。

2、油液粘度应符合要求如ZB型油泵建议采用粘度随油温变化小的液压油,其粘度范围在20~100cst以内,环

境温度在15 以上时,建议采用上稠40—

3、30号机械油、30号机床液压油,环境温度在25 以下时,建议采用YH-10航空液压油;国产型和CB-4型齿轮泵、YB型叶片泵推荐采用20号机械油。

保持油液清洁,维持一定的滤油精度1)、轴向柱塞泵的端面间隙能自动补偿,间隙小,油膜薄,油液的滤油精度要求\*高。2)、倾斜盘式轴向柱塞泵的滤油精度为10~15  $\mu\text{m}$ 。3)、固体杂质造成磨损、容积效率和效率下降,导致通孔、变量机构、零件等的堵塞和卡阻。4)、油液一旦污染,应全部更换,并用清洁油冲洗。