

# 煤矸石真空砖机生产工艺a

产品名称	煤矸石真空砖机生产工艺a
公司名称	巩义市旺达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安街道办永益路西段
联系电话	86-037164350121 15238698901

## 产品详情

### 煤矸石真空砖机生产工艺a

煤矸石真空砖机（[www.hnwdjx.com](http://www.hnwdjx.com)）适用于煤矸石、页岩、粉煤灰以及粘土等原材料生产各种空心砖。煤矸石真空砖机绞龙采用耐磨金属粉末喷涂技术；上级搅拌轴、绞龙大轴以及机身上下体等，均经时效、调质、淬火处理；减速机齿轮均为硬齿面；离合器采用螺压式专利技术等，大幅度提高了设备使用寿命。煤矸石真空砖机设计合理、结构紧凑，不需安装地脚螺栓即可平稳运转，能量大幅度降低设备运转过程因抖动消耗的动力。

煤矸石砖机是利用淤泥页岩煤矸石生产的烧结砖，20%至80%的淤泥掺加到20%至80%的页岩、煤矸石混合物之中，再加20%左右的水陈化一天以上，混合料细化匀化后进入双轴搅拌机，再进入煤矸石制砖机挤出泥条，通过切坯机制成标准坯块。本发明因此节约了大量耕地，有效的保护了土地资源，大量利用废渣，处理了淤泥，同时极大的满足了国家禁止使用粘土实心砖的需要，解决了当前建筑禁止粘土之后没有替代品的难题，满足建筑市场的需要。

煤矸石空心砖焙烧设备的选型 为了保证煤矸石空心砖焙烧质量，烧结煤矸石空心砖必须用隧道窑焙烧。若用轮窑焙烧，当煤矸石发热量较高时，很难保证产品质量。隧道窑可采用拱顶或吊平顶结构。隧道窑工作系统要有排烟系统、燃烧系统、冷却系统、余热系统及检测调节系统。隧道窑断面尺寸及长度应按煤矸石发热量确定，不宜盲目照搬。焙烧是生产烧结煤矸石空心砖的又一关键技术，在实际生产中常采用低温长烧技术。在现代化隧道窑操作中，采用计算机检测窑内温度压力，通过变频调速器调整风机转速，从而达到调节焙烧温度的目的。综上所述，利用煤矸石真空制砖机生产煤矸石空心砖技术含量高、技术性强，新建烧结煤矸石空心砖生产线时要考虑周全，不能盲目照搬，一定要对原料进行半工业性试验，确定各项设计参数，避免投产后产生不必要的损失。

煤矸石真空砖机咨询电话：0371-64352051 0371-64387969 0371-64350121

煤矸石真空砖机QQ咨询：276546101 煤矸石真空砖机网址：<http://www.hnwdjx.com>

<http://www.wdjxc.com>