

顺德邦飞利BONFIGLIOLI伺服驱动器维修|三水维修邦飞利ACU SA401驱动器

产品名称	顺德邦飞利BONFIGLIOLI伺服驱动器维修 三水维修邦飞利ACU SA401驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:邦飞利BONFIGLIOLI 系列:ACU SA401
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

顺德邦飞利BONFIGLIOLI伺服驱动器维修|三水维修邦飞利ACU SA401驱动器

邦飞利常见故障原因：偏差电位器位置不正确。

处理方法：重新设定。（2）故障原因：在不用于测试时，测试/偏差开关打在测试位置。处理方法：将测试/偏差开关打在偏差位置。（3）故障原因：无刷电机的相位搞错。

处理方法：检测或查出正确的相位。

处理方法：a.负载过重，需要重新选定更大容量的电机或减轻负载，加装减速机等传动机构提高负荷能力。