

# 高明邦飞利BONFIGLIOLI伺服驱动器维修|花都维修邦飞利ACTW401驱动器

产品名称	高明邦飞利BONFIGLIOLI伺服驱动器维修 花都维修邦飞利ACTW401驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:邦飞利BONFIGLIOLI 系列:ACTW401
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

高明邦飞利BONFIGLIOLI伺服驱动器维修|花都维修邦飞利ACTW401驱动器

维修意大利邦飞利 (BONFIGLIOLI) 变频器 (ACU系列、ACT201系列、ACT401系列、VCB400系列、FA400系列、ZB400、ACU410系列变频器)，邦飞利多功能驱动器，邦飞利ACU系列伺服驱动器，邦飞利纺机变频器。

故障原因：HALL传感器故障。

处理方法：当电机转动时检测HallA，HallB，HallC的电压。电压值应该在5VDC和0之间。

邦飞利 (BONFIGLIOLI) 变频器常见故障代码：F08、F11、F14、F0A、F0B、F0100、F0102、F0103、F0200、F0201、F0400、F0401、F0402、F0403、0500、F0503、F0504、F0505、F0506、F0507、F0700、F0701、F0702、F0703、F0704、F0705、F0706、