

# 高明科比KEB伺服驱动器维修|花都维修科比09F5B1B驱动器

产品名称	高明科比KEB伺服驱动器维修 花都维修科比09F5B1B驱动器
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:科比KEB 系列:09F5B1B
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 高明科比KEB伺服驱动器维修|花都维修科比09F5B1B驱动器

科比1972年创业以来，KEB经过36年的快速发展，现已成为年销售额达20亿欧元，员工人数达到3000名的大中型高科技企业。现今，[KEB](#)在世界各地拥有五个现代化制造工厂和遍布全球的销售处。ISO9001质量体系标准的实施以及在现代生产机器、装配流水线和CNC机床上的持续投资，确保了KEB生产周期快、产品质量可靠和生产成本低廉。大部分传动器制造商要求集成式传动控制方式。

KEB系列产品包含了传动的各个部分，与结构化的控制水平完全兼容，这使得客户有充分的自由来选择传动设备以满足需求。全套机电传动系统以一种可靠而有效的方式，为现代复杂的机器提供了在操作时必备的启动、停止、定位和开[闭环控制](#)等功能。方便和可靠的理念始终贯穿在KEB的所有产品中。

科比伺服常见故障E.EnC 故障！传感器电缆32E.enc2 故障！编码器速度过高报警 34E.PFC 故障！PFC 33 必须与维修部门联系。E.SET 故障！参数组选择39E.SLF 故障！右侧软件终端开关44E.SLr 故障！左侧软件终端开关45