

# 四川省内江市HastelloyC-4管来图定做

产品名称	四川省内江市HastelloyC-4管来图定做
公司名称	山东国镍重工机械有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道武夷山路中冶石油仓库东门办公楼3号楼1-2室
联系电话	0510-85309795 15370431869

## 产品详情

### 四川省内江市HastelloyC-4管来图定做

山东国镍重工机械有限公司现拥有真空精炼、电渣重熔、锻造加工、机加工、热处理全套生产线，年生产能力1500多吨。化学分析仪器、光谱议、碳硫仪，超声波检验、拉伸试验机、硬度仪等检测设备齐全。国外有的工厂使用聚加入量仅为煤粉的1/6~1/9。由煤粉更换成聚粉以后，型砂的需水量可，透气性，气孔缺陷。型砂紧实流动性，砂型紧实程度，镍基合金尺寸更。车间空气中CO含量，浇注时产生的单体浓度也并未超过允许浓度。车间粉尘中大为，对和工作地的坏作用小。美国有一家可锻铸铁工厂1976年起用聚粉替代煤粉，发现经50循环后旧砂中煤粉耗尽，镍基合金表面出现夹砂缺陷，光洁程度也变差，只好又改回煤粉。

HastelloyC-4管来图定做 山东国镍重工机械有限公司常年现货供应高温合金哈氏合金镍基合金特种合金双相不锈钢耐高温/低温耐腐蚀等特种材质C-276,C22,B2,B3,Monel400,inconel600,601,625,incoloy800,825,901,925,926,800H,INCONEL718,17-4PH,630,17-7PH,6。

四川省内江市HastelloyC-4管来图定做 山东国镍重工机械有限公司常年现货供应高温合金哈氏合金镍基合金特种合金双相不锈钢耐高温/低温耐腐蚀等特种材质C-276,C22,B2,B3,Monel400,inconel600,601,625,incoloy800,825,901,925,926,800H,INCONEL718,17-4PH,630,17-7PH,6。硬度不足：树脂砂铸型导热性差，金属液冷却凝固速度慢，会铸件硬度偏低。防止措施：适当铁液的CE值，以防止铁素体的产生；添加少量珠光体元素；镍基合金冷却速度；适当浇注温度；适当提早开箱时间。铸铁尺寸精度超差：树脂砂铸型能镍基合金尺寸精度，但实际生产中因镍基合金尺寸超差而报废的情况还时有发生，原因有以下几种情况：模型或工装的变形。一般来说，树脂砂用模型采用木模即可，而木模若干燥不够时，常随温度变化而变形；将粘土砂模型或工装转移到树脂砂用时,芯头间隙、分型负数等没有缩小。