

高要发那科FANUC伺服驱动器维修|罗定维修发那科A06B伺服电机

产品名称	高要发那科FANUC伺服驱动器维修 罗定维修发那科A06B伺服电机
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:发那科FANUC 系列:FANUC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

高要发那科FANUC伺服驱动器维修|罗定维修发那科A06B伺服电机

发那科系统报警大全如下：

发那科 伺服报警

SV0301 通讯错误 1、检查反馈线，是否接触不良

2、驱动器硬件故障

3、伺服电机故障

SV0306 溢出报警 1、确认参数NO：2084、2085是否正常

2、伺服电机故障

发那科伺服电机顶出机构带动滚珠丝杠，交流电机的转动和同步带的作用使顶板向前或向后移动，完成产品顶出过程。强行复位顶板上的脱模报警是很常见的。下面介绍常见的顶针顶针故障001控制装置报警以及对这种故障处理的体会和理解。

在顶针板上带有强制复位拉杆的模具制造过程中，常出现的报警屏幕是 001 控制器报警 SV0 430 PATH (3) A1。