

吸声软膜天花吊顶施工的注意事项

产品名称	吸声软膜天花吊顶施工的注意事项
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室（注册地址）
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

现实生活中，不管对什么进行施工，都有一定的注意事项，吸声软膜天花也不例外，下面小编就吸声软膜天花吊顶施工的注意事项为大家做一下介绍，让我们一起来看看吧。

1. 安装前检查龙骨、灯口、喷淋、风口、残留物、墙面、收口是否可安装，应检查电源线、线头、喷淋头等是否包扎好，以防损坏软膜。

2. 透光膜安装：把内藏灯开启，灯光是否稳定，是否有色差，龙骨边缘是否漏光，清理残物后安装软膜，尽量避免软膜接触污垢、灰尘等，整个过程要保证软膜的干净整洁。

3. 吸声软膜安装：

a. 找出对应尺寸的软膜材料，用风炮或吹风机协调至合理加热展开，距离不宜太近，温度不宜过高，以防损坏软膜。

b. 按对角、对点进行安装，扣边条、角位、软膜平整顺畅，焊接缝调整直线。安装过程中一定要注意软膜的保护，不要让软膜碰到周围尖锐、棱角物品，更要注意铲刀对自身的伤害。

c. 铲刀顶到扣边缝里后，一定确保刀与缝接触牢固，在用力往龙骨槽里拉时更要注意力度的均匀性，不要用力过猛，不然会使铲刀滑出扣边，伤到自己或邻近的软膜。

d. 软膜破损：用透明胶把裂缝粘齐，找同型号的软膜修补或通知专业公司重新制作。