

# 西门子SIEMENS直流调速器维修技术分享|西门子6RA80直流电机维修

产品名称	西门子SIEMENS直流调速器维修技术分享 西门子6RA80直流电机维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	用途:直流调速器 品牌:西门子SIEMENS 系列:6RA80
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

西门子SIEMENS直流调速器维修技术分享|西门子6RA80直流电机维修

西门子6RA80直流调速器故障代码：

F07862 (A) 外部故障 3

F08000 (N, A) TB：电源 +/-15 V 出错F08010 (N, A) TB：模拟数字转换器F08500 (A)

COMM BOARD：配置监控时间结束F08501 (N, A) PN/COMM BOARD: 设定值超时F08502 (A) PN/COMM BOARD：致命符号监控时间结束F08510 (A) PN/COMM BOARD：发送配置数据无效

F13009 OA 应用程序不许可F13010 功能模块不许可F13100 专有技术保护：复制保护故障F13101 专有技术保护：复制保护无法激活

F13102 专有技术保护：受保护数据的一致性错误F30001 功率单元：过电流F30002 功率单元：直流母线过电压F30003 功率单元：直流母线欠压F30004 功率单元：逆变器散热器过热F30005 功率单元：I2t 过载

F30006 功率单元：可控硅控制板F30008 功率单元：循环数据生命符号出错F30011 功率单元：  
主电路中存在断相

F30045电源24V欠电压，F30050电源24V过电压，F32120编码器电源故障，

F60004电枢回路缺相，F60005励磁回路缺相，F60006电源监控检测出欠压，F60007电枢相位过压，F60008  
进线频率故障，F60010电枢回路熔断器故障，F60036电枢回路/励磁回路短路，