# 台达伺服驱动器报故障代码AL001|台达伺服驱动器报警过流修复方法

产品名称	台达伺服驱动器报故障代码AL001 台达伺服驱动 器报警过流修复方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:台达 系列:ASD
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2 号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

台达伺服驱动器故障代码的提示表示的意思:

故障代码:AL001:过电流,主回路电流值超越电机瞬间大电流值1.5倍时动作。

AL002:过电压,主回路电压值高于规格值时动作。

AL003:低电压,主回路电压值低于规格电压时动作。

AL004: 电机匹配异常,驱动器所对应的电机不对。

AL005:回生异常,回生控制作动异常时动作。

#### 台达伺服驱动器的注意事项:

- 1) 台达交流伺服驱动器并无经常性耗损零件。
- 2) 请勿拆解伺服驱动器或更换电机零件。
- 3) 不得拆解伺服驱动器,否则产品保固将失效。
- 4) 擅自拆解伺服驱动器可能导致电机故障及损坏。

5) 请勿让任何水滴或油飞溅或滴到产品上。

### 台达伺服驱动器故障代码的提示表示的意思:

AL001: 过电流, 主回路电流值超越电机瞬间大电流值1.5倍时动作。

AL002:过电压,主回路电压值高于规格值时动作。

AL003: 低电压, 主回路电压值低于规格电压时动作。

AL004: 电机匹配异常,驱动器所对应的电机不对。

AL005:回生异常,回生控制作动异常时动作。

#### 台达伺服驱动器的注意事项:

1) 台达交流伺服驱动器并无经常性耗损零件。

2) 请勿拆解伺服驱动器或更换电机零件。

- 3) 不得拆解伺服驱动器,否则产品保固将失效。
- 4) 擅自拆解伺服驱动器可能导致电机故障及损坏。
- 5) 请勿让任何水滴或油飞溅或滴到产品上。