

# 乐山500千瓦出租发电机 慧麟型号齐全

产品名称	乐山500千瓦出租发电机 慧麟型号齐全
公司名称	山东慧麟机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	各地区设有分公司就近发货
联系电话	15066678886 15066678886

## 产品详情

### 发电机租赁

### 发电机常见故障处理方法

#### 发动机空载时冒黑烟

故障原因：空气滤清器发生堵塞，造成发动机进气量不足；发动机进、排气管道不畅通或进、排气背压过高；燃油泄油阀或油箱通气孔堵塞；油品质量达不到要求；涡轮增压器出故障；其他故障。

处理方法：拆出空气滤清器进行检查，清理或更换空气滤清器滤芯，确保进气通畅。检查发动进、排气管道，确保发动机进、排气管道保持畅通。拆下管道并清洗供回油管道，如有必要应更换供、回油管道及油箱通气管。检查油品质量，确保油品的质量达到要求。查涡轮增压器是否转动正常，再检查轴承有无污物，必要时予以修理。如果排除上述故障后发动机排烟烟度仍然超标，请联系发电机厂家进行处理。

柴油发电机充电电流太小的原因是什么呢？关于这个问题发电车出租小编带您详细的了解一下。原因如下1.皮带打滑2.调节器电压低3.柴油发电机磁力线的接地和励磁线圈的局部接地等。4.柴油发电机Si-2极管导线的脱焊中断，500千瓦出租发电机多少钱，电枢线圈的单相或两相连接中断5.刷子和滑环之间的接触不好(滑环、上面的灰尘、碳刷的过度磨损、弹簧压力不足等)。大接触电阻和低励磁电流。此现象需要以下解决方案方法1.检查柴油发电机刷和滑环之间的接触。没有异常2.用万用表直流电压块测量调节器的输出电压，发现输出电压低。3.用万用表直流的电压块测量发电机的输出电压，结果显示输出电压为5V(测量时断开调节器和电池的连接)，充电发电机出了故障测量二极管时，四个二极管烧坏了。更换二极管后，安装柴油发电机后，柴油发电机以每分钟1300次的速度运行，仪表板上的充电电流修正显示为1，乐山500千瓦出租发电机，表示柴油发电机正常充电。

## 应急发电车租赁

### 发电机组启动前检查

- 1、检查发动机润滑油位；
- 2、检查全部放水开关是否完好；
- 3、检查冷却水水位是否加满，加水方法应为试运行后停机检查，反复多次，直至真正加满为止。
- 4、检查水箱散热片、中冷器有无堵塞，500千瓦出租发电机费用，必要时清理；
- 5、检查空气阻力指示器（当红色部分全露出时，则换空气滤清器，并将阻力指示器复原）；
- 6、检查燃油量，放出沉淀和油水分离器中的水；
- 7、检查泄露，不允许漏油、漏水；
- 8、断开主开关；
- 9、机械调速器机组把转速设定在怠速位置；
- 10、检查报警指示灯是否完好（将钥匙设在运行挡时，500千瓦出租发电机价格，故障报警器应亮）；
- 11、机组控制箱的开关，设置在切断位置（OFF），检查电瓶线是否松脱；
- 12、冷机启动可预热50秒；
- 13、启动发动机持续时间不得超过15秒，一旦发动机启动成功，立即退回钥匙开关至运行位置；
- 14、发动机启动后，空转2分钟；
- 15、启动后检查电压，转速是否正常，无异响、三漏，可以合闸送电。

乐山500千瓦出租发电机-慧麟型号齐全由山东慧麟机电设备有限公司提供。山东慧麟机电设备有限公司为客户提供“发电机租赁,大型工业发电机租赁,柴油发电机租赁”等业务，公司拥有“慧麟机电设备”等品牌，专注于柴油发电机组等行业。，在各地区设有分公司就近发货的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。