

多田野吊车发动机曲轴，启动机，四配套，机油散热器，转向机总成

产品名称	多田野吊车发动机曲轴，启动机，四配套，机油散热器，转向机总成
公司名称	邢台县铁驰汽车配件销售处
价格	441.00/个
规格参数	奔驰:457 OM457:128 德国:0265784855
公司地址	邢台县王村
联系电话	13932981498 13932981498

产品详情

5) 严重的超载。超载使离合器的工作负荷加大，离合器的磨损过快。有个别用户严重超载，造成离合器工作条件的恶劣，而使磨损加快。（6）检修质量的问题。有的用户在离合器片出现严重的磨损后，采用了自己更换摩擦片的办法，由于铆合的质量及离合器面片的质量问题也会出现损坏过快。（7）离合器压盘故障。离合器压盘在使用中出现过热，导致离合器压盘弹簧弹力变差，变软，出现断裂。由于弹簧的弹力变化，使飞轮、从动盘和压盘之间发生打滑，而使从动盘摩擦片磨损加剧。如果出现压盘过热现象，校验

压盘弹簧的弹力，以保护的接合