

变频器维修，丹佛斯KEB变频器常见故障维修案例分享

产品名称	变频器维修，丹佛斯KEB变频器常见故障维修案例分享
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	600.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢B466室
联系电话	02157356995 19323727418

产品详情

丹佛斯变频器常见故障维修案例丹佛斯变频器维修常见故障：利用变频器启动后电动机无法达到相应的速度要求。变频器电动机系统存在机械性的共振，简单的判断方法就是通过运行声音来判断。丹佛斯KEB变频器维修调试时可以通过设定变频器频率跳跃值的方法来避开机械共振点。当利用V/f控制的变频器带动异步电机时，在一些特定的频率段，电机的电流和转速会产生不同程度的振动，甚至可能引起电机的运行出现问题或无法正常启动。丹佛斯变频器维修对于这种现象在电机负载较少或转动惯量不大的情况下可能会更加严重，一般而言，变频器都自带有频率跳跃功能。故障维修解决方法使用者可以根据电动机振动出现的时间点，在V/f曲线中设定相应的跳跃段，进而使电机在运转过程中自动的跳过出现振动的频率点，使整个变频器电动机系统正常运转。

[伺服驱动器维修](#) [伺服电机维修](#) [触摸屏维修](#) [变频器维修](#)

【我们确保修好测试好给客户！！！！】