

维修变频器，SEW变频器显示F07

Uz过电压故障维修，SEW变频器显示F07 Uz过电压故障维修

产品名称	维修变频器，SEW变频器显示F07 Uz过电压故障维修，SEW变频器显示F07 Uz过电压故障维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢B466室
联系电话	02157356995 19323727418

产品详情

SEW变频器显示 F07 故障维修。故障原因：Uz过电压，直流电压太高。故障排除：延长加减速时间。

检查制动电阻线路。 检查制动电阻参数。SEW变频器显示 F11

故障维修。故障原因：温度过高，过热。故障排除：检查散热器是否堵塞。

检查风扇是否损坏或风量充足。 周围环境温度是否过高。SEW变频器显示 F15

故障维修。故障原因：24V电源内部故障。故障排除：检查24V电源是否正常。

检查电源接头。 驱动板电源故障。SEW变频器显示 F44

故障维修。故障原因：设备过载 (IxT)超出125%。故障排除：减轻负载。

延长加减速时间。 查看电机是否损坏。 更换一台更大的变频器。

[伺服驱动器维修](#) [伺服电机维修](#) [触摸屏维修](#) [变频器维修](#)

【我们确保修好测试好给客户！！！！】