

南坪空调维修加氟电话/重庆南坪附近空调维修师傅经验丰富诚信靠谱

产品名称	南坪空调维修加氟电话/重庆南坪附近空调维修师傅经验丰富诚信靠谱
公司名称	巴南区百城电器设备维修服务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆主城各区均有维修服务点,就近安排师傅上门
联系电话	18983049115 18983049115

产品详情

重庆南岸区南坪空调维修中心主要从事格力，美的，海尔等各品牌家用及商用空调维修，加氟，清洗，安装，保养等服务。(未标注的品牌同样维修)。

服务区域：南坪-二小区-福利社-海棠溪-四公里-辅仁路-南坪东路-铜元局-亚太商谷-五小区-四小区-五公里-回龙湾等区域快速上门

本维修部自成立以来为了确保维修效果，严把配件关，不使用伪劣配件以及废旧配件。收费方面严格执行市物价局和我公司的收费标准，不夸大故障不乱收费。修不好不收费；修后保修（所修电器保修3个月至1年）。免上门费，修不好不收费，主城各区均有服务点，就近上门。

服务保障：

- 1、 保修时限，经我公司维修过的空调同一故障的配件保修3-12个月（详情看服务后所开保修单）。
- 2、 能修好的，坚决不换，比如（电脑板），尽量修复帮用户节省费用。
- 3、 诚实守信，绝不夸大故障，因我公司维修师傅技术的原因修不好免收任何费用。
- 4、 价格透明，上门先检查故障，再确定费用，经你同意后再维修，绝不做一锤子买卖。

空调维修品牌：日立、松下、三菱、美的、志高、华凌、伊莱克斯、月兔、华宝、扬子、三星、三洋、澳柯玛、惠而浦、春兰、夏普、LG、TCL、长虹、双鹿、格兰仕、海信、三菱电机、三菱重工、SKG等所有品牌空调的维修,并且维修各类商用空调、中央空调等。

延伸阅读：空调漏氟检修方法

方法如下：

1、空调漏氟的原因可能有：喇叭口制作不良造成的漏氟;喇叭口边沿重叠;扩口前切割连接管出现偏斜;连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;喇叭口制作尺寸过小或过大;内壁有切屑;扩口处有毛刺;喇叭口有裂口;喇叭口内壁划伤。

解决办法通常是：严格按照扩口工艺要求制作喇叭口，使其喇叭口的表面光滑，周边均匀，避免挤出过小喇叭口造成密封面过小;连接管平直，严禁未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。

2、空调出现漏氟的原因有很多，所以一定要找技术人士来维修，如果确定是漏了，就必须找出漏点。简单的检查方法有两种方法，一种是保压式，一种是真空式。

都是要把室内及室外隔开，通过锁紧两个大小管处的三通阀来检查。如果查不出来，就要用泡水方法检测。总之一定要找出漏点，才能加制冷剂。

3、也有的朋友买到新空调就发现是没氟了，这就属于是空调质量的问题，很可能是部件损坏而导致的泄漏，估计是空调的铜管螺丝坏掉了。原厂的铜管螺丝很少会滑丝的，很有可能是拧铜管螺丝时把铜管喇叭口拧坏了，这就要重新扩个新喇叭口，排空加氟就可以了。

空调漏氟检查方法

一、温度计测量法。可用普通温度计放置在空调室内机出风口，分别检测出风口和进风口的温度，做下比较，若是温差大于8摄氏度，说明空调正常运转；反之，则有可能出现漏氟。毕竟，空调氟利昂的多少直接影响到空调的制冷、制热效果。

二、观察法。这种方法比较适合夏天，就是将空调控制在制冷状态下，使设置的温度低于室温8摄氏度左右，观察空调室外机高压管（细管）是否有结霜现象。若结霜严重，说明空调缺氟比较厉害，这种情况下，建议用户就不要开空调了。否则会导致空调压缩机热保护。

三、肥皂沫检测法。用泡湿了的抹布，倒上肥皂沫，在空调运行状态下检测空调连接管是否有气泡冒出。