

# 库柏Cleco力矩控制器维修指引

产品名称	库柏Cleco力矩控制器维修指引
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	730.00/件
规格参数	库柏:Cleco mpro:mpro400 美国:mpro400Gc
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

库柏扭矩仪测量有误差：

如在日常检查中，出现偏差，则使用扭矩仪测试仪进行复检，并进行以下处置：

复检结果仍超出范围，则判断扭矩仪出现异常，按照仪器故障处理。

复检结果正常，则判断日常使用扭矩仪受到污损，须重新送检。

扭矩仪在使用过程中出现故障了咋办，这是广大扭矩仪用户比较关心的话题，扭矩仪在我们日常生活中广泛应用在使用过程中难免会出故障。那扭矩仪在使用过程中出现故障了怎么办。

- Cleco控制器无法开机怎么办？
- 1、可能原因：电池电量耗尽；
  - 2、排除方法：接上充电器进行充电； 仪器充电完成后，使用时间明显缩短怎么办？
  - 1、可能原因：内置电池已经损坏；
  - 2、排除方法：发回厂家重新更换电池；
- 接上充电器无法开机怎么办？
- 1、可能原因：电池损坏,充电器损坏
  - 2、排除方法：需将仪器发回厂家进行维修