

重庆亮运达款AXQ1-300发电电焊两用机断弧的原因

产品名称	重庆亮运达款AXQ1-300发电电焊两用机断弧的原因
公司名称	南岸区运达铸达电子商务中心
价格	3600.00/台
规格参数	使用场景:野外焊接 产地:重庆 颜色:红色
公司地址	https://SHOP64008800.taobao.com
联系电话	023-86152115 15730205290

产品详情

重庆亮运达款AXQ1-300发电电焊两用机断弧的原因适用范围：重庆亮运达款AXQ1-300发电电焊两用机断弧的原因采用双缸原装20马力汽油发动机，电启动装置。大电流焊接可以对厚壁管道进行焊接切割等作业。需要购买，图册，租赁，请随时联系我们。重庆亮运达款AXQ1-300发电电焊两用机断弧的原因适用案例有：管道公司，电力，电力，油建公司，各行业客户。

重庆亮运达款AXQ1-300发电电焊两用机断弧的原因型号分类：内燃直流弧焊机系列有：发电焊一体机，自驱动内燃焊机，LH200X,H230X系列发电电焊机H230T;LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A;LH200T-1,H200T-1内燃直流氩弧焊机AX1-200T-1;等整机及全系列配件。并提供重庆生产系列产品配件及购买，图册，服务。

重庆亮运达款AXQ1-300发电电焊两用机断弧的原因应用场景：

城市供暖官网的安装。储气罐的维护。自来水管网的安装。送变电站铁塔的焊接。重庆亮运达款AXQ1-300发电电焊两用机断弧的原因产品特性：直流电流平顺。焊接性能好。电弧燃烧稳定。底部配备胶轮，移动方便。动特性好。

重庆亮运达款AXQ1-300发电电焊两用机断弧的原因技术参数：

[重庆运达机电同款NLB-850国铁地铁螺帽松紧机使用方法](#)