

倍福AX2003伺服驱动器报警显示D181|倍福伺服驱动器故障代码D181

产品名称	倍福AX2003伺服驱动器报警显示D181 倍福伺服驱动器故障代码D181
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:倍福 系列:AX2003
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

倍福AX2003伺服驱动器报警显示D181|倍福伺服驱动器故障代码D181

倍福伺服驱动器故障代码D181 : sCI communication Control<->Front unit:Parity error

D 181 , SCL通信控制<->前端单元 : 奇偶校验错误

SCI communication Control<->Front unit: Parity errorDiagnostic Code (Hex.)

SCL通信控制<->前端单元 : 奇偶错误诊断码(十六进制)

Diagnostic Code (Dez.)

诊断代码(Dez.)

Information / Warning

资料/警告

Standard Reaction

标准反应

Information: No reset required.

信息：不需要重置。

AX5106-0000维修 AX5112-0000维修 AX5118-0000维修

AX5125-0000维修 AX5201-0000维修 AX5203-0000维修

AX5206-0000维修 维修倍福伺服驱动 AX2003-110V维修 AX2003维修

S60300-520维修 AX2526伺服驱动器维修 驱动器维修AX5106

德国倍福BECKHOFF AX5112-0000维修