

制动器失效分析，6061铝合金盐雾试验

产品名称	制动器失效分析，6061铝合金盐雾试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

制动器失效分析，6061铝合金盐雾试验

某产品测试过程中发生功能不良，初步分析不良是因为电阻阻值变大导致。

注：电阻阻值标称值为1K，实际达到几十或几百K。

2.分析过程

2.1 针对原始失效电阻的分析

电阻#1

电阻#2