

纺织印刷厂贝加莱伺服驱动器报警6022故障修复技巧

产品名称	纺织印刷厂贝加莱伺服驱动器报警6022故障修复技巧
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:贝加莱ACOPOS 系列:1022
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

纺织印刷厂贝加莱伺服驱动器报警6022故障修复技巧

纺织印刷贝加莱伺服驱动器维修报警6022电流控制器:允许电流偏差贝加莱系统故障引起的驱动器故障按故障的出现的必然性和偶然性,分为系统性故障和随机性故障。系统性故障是指机床和系统在某一特定条件下必定会出现的故障,随机性故障是指偶然出现的故障。因此,随机性故障的分析和排除比系统性故障困难的多。通常随机性故障往往会因为机械结构局部松动、错位、控制系统中元器件出现工作特性飘移,电器元件工作可靠性下降等原因造成,需经反复试验和综合判断才能排除。

贝加莱伺服驱动器过流当艾默生伺服驱动器检测到过流故障时,键盘上会显示“oC”。当驱动传感器检测到大于指定过流水平的输出电流时,会发生此故障。可能的原因:电机因过热而损坏,或电机绝缘损坏

其中一根电机电缆短路或存在接地问题负荷太重加速时间太短V/f设置未按预期运行

过大的扭矩补偿