## 乳山市本地发电机出租租赁 威海本地周边发电机出租 静音环保 全国均有办事处

产品名称	乳山市本地发电机出租租赁 威海本地周边发电机出租 静音环保 全国均有办事处
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	200.00/天
规格参数	品牌:大宇 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

乳山市本地发电机出租租赁 威海本地周边发电机出租 静音环保 全国均有办事处

山东泽动机械设备有限公司是一家致力于柴油发电机组及电源设备的专业公司,主要从事康明斯等高品质发电机组的租赁、销售、安装、维修、零配件供应。

公司拥有一批\*\*\*\*,为用户提供发电机负载分析,容量及系统选定,安装规划与专业的顾问服务,并为满足不同用户提供自动化机组、低噪音机组。

一个专业的朝气蓬勃的山东泽动机械设备有限公司正朝着自己的目标迈进,以质量取信客户、以信誉立足市场、以实力驰骋未来、以价值回报社会,为公司建立\*\*企业而努力。

公司依靠科学的管理,可靠的质量,优质的服务,合理优惠的价格,赢得了广大客户的支持与信赖,我们将继续秉承"高效、优质、求实"的作风,更好的为广大客户服务,拓展山东泽动机械设备美好的未来。

康明斯柴油发电机组常见问题:

一台康明斯柴油机常规中修需要更换的零件有哪些?

答:1、活塞环;2、进气门;3、排气门;4、进气门座;5、进、排气门导管;6、活蹇冷却喷咀;7、上部修理包;8、增压器修理包;9、气门锁片;10、连杆瓦;11、油底壳垫片;12、喷油器调校及配件;13、PT油泵调校及配件;14、缸套。

## 静音柴油发电机组

柴油机冒黑烟有哪几种原因引起?

答:1、涡轮增压器工作失效;2、气门组件密封不良;3、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效;凸轮轴组件磨损过度;5、中冷器过脏、入气量不足;6、喷油器胶圈密封不良;7、气缸组件拉缸;8、柴油质量不良,9,空气滤清器堵塞。

柴油机冒白烟有哪几种原因引起?

答:1、喷油器或高压油泵精密偶件失效;2、柴油机烧机油(即增压器烧机油);3、气门导管及气门磨损过度,机油漏入气缸;4、柴油中有水;5、喷油器铜套漏水入气缸;6、活塞环磨损过度或油环装反,气缸烧机油。7,废气呼吸管很久没有清洗过脏或堵塞等。

在高负载时,排烟管及增压器发红是哪几个原因引起?

答:1、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效;2、凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度;3、中冷器过脏,入气量不足;4、增压器工作失效;5、气门组件密封不良。

一般在什么情况下,柴油机工作时功率亏损较大?

答:1、气缸组件磨损过大;2、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效;3、PT油泵工作失效;4、正时机构工作不良;5、增压器工作失效;6、中冷器过脏;7、气门组件密封不良;8、柴油格、空气格过脏。

可靠的质量,优质的服务,合理优惠的价格