

电气焊、氩弧焊、CO2/电阻焊培训班报名指南详解佛山焊工证报名方式及考试内容

产品名称	电气焊、氩弧焊、CO2/电阻焊培训班报名指南详解佛山焊工证报名方式及考试内容
公司名称	广州诚织道教育咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区新塘大街3号
联系电话	13250342757

产品详情

电气焊培训班涵盖以下内容：焊接基础知识、电弧焊及碳弧气刨、焊接安全技术、气焊气割及其安全技术、焊接劳动卫生与保护，以及融化及气体保护焊等。

氩弧焊培训班的课程内容包括：氩弧焊原理、利用氩气对金属焊材的保护、高电流使焊材融化成液态形成溶池、冶金结合的焊接技术。氩气的不断供应防止焊材与空气中的氧气接触，避免焊材氧化，使得不锈钢和铁类五金金属等可以被焊接。

CO2/电阻焊培训班涵盖二保焊的内容，适用于低碳钢和低合金高强度钢的大型钢结构工程焊接。该技术具有高生产率、良好的抗裂性能、小的焊接变形和适应范围广的特点，适用于薄板和中厚板的焊接。

如果你对培训报考有任何疑问，可以咨询许老师，并领取优惠信息。

焊工包括电焊、氩弧焊、气保焊、气割等熔焊焊接和热切割作业。

申请焊工证书和参加焊工证考试的人员必须满足以下条件：

年龄在18周岁以上；

具有初中或初中以上文化程度或同等学历；

身体健康，能够按照焊工工艺规程进行操作，并独立承担焊接工作；

填写焊工考试申请表。

焊工通常需要考取两个证书，即焊工操作证和焊工资格证。

焊工操作证（IC卡）：这是焊工必须持有的上岗证书，也是特种作业操作证。从事焊接工作的人员必须持有此证书才能上岗。特种作业人员操作上岗证是焊工是否合规的标准，没有该证书的焊接操作属于违规行为。

如果你对培训报考有任何疑问，可以咨询许老师，并领取优惠信息。