

AB罗克韦尔Kinetix 5700伺服驱动器上电报警FLT S54

产品名称	AB罗克韦尔Kinetix 5700伺服驱动器上电报警FLT S54
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:6500
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

AB罗克韦尔Kinetix 5700伺服驱动器上电报警FLT S54

AB伺服驱动器故障代码FLT S54 :

FLT S54 – POSN ERROR (5) 位置误差过大故障位置控制回路的位置误差已超出 Position Error Tolerance 指定的值达 Position Error Tolerance Time

给定的时间。 检查位置回路整定 增加前馈增益 检验驱动器和电机的规格 检查电机电源接线 增加 Position Error Tolerance 和/或 Position Error Tolerance

Time 属性值