

西门子触摸屏KP90开机显示不了正常画面维修触摸屏死机维修

产品名称	西门子触摸屏KP90开机显示不了正常画面维修 触摸屏死机维修
公司名称	上海恒税电气维修有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS KP900:触摸屏 上海:上海
公司地址	松江区佘山镇工业园吉业路450号4栋303
联系电话	18702125064 18702125064

产品详情

西门子触摸屏KP900开机显示不了正常画面，出现死机现象，对于许多生产企业来说，这是一件非常头痛的问题。作为一款非常重要的工业控制设备，在生产过程中，如果出现故障，将会对生产效率产生非常非常大的影响。在这里，我作为上海恒税电气维修有限公司的一名技术人员，将为大家介绍一下，如何维修西门子触摸屏KP900。

一、西门子触摸屏KP900维修

首先，我们需要了解一下西门子触摸屏KP900的工作原理。触摸屏是通过触控来实现操作的，具有方便、快捷、灵敏等优点，但是，如果触摸屏出现故障，那么其工作就会受到很大的影响。西门子触摸屏KP900的故障原因可能是由于触摸屏本身损坏，触摸点过多或过少，还有就是触摸屏所在的位置有电磁干扰。因此，我们在维修时需要根据具体情况来选择相应的维修方式。

二、西门子触摸屏KP900死机维修

如果西门子触摸屏KP900出现了死机的故障，那么我们需要进行以下维修操作

- 1、检查硬件连接线路的质量，包括电源、指示灯等物理连接线路。
- 2、检查主板有无损坏，使用万用表进行测试。
- 3、如果确定主板没有问题，那么我们需要检查触摸屏软件的问题。可以通过重新安装软件、清理触摸屏上的灰尘等方式来修复。

三、关于西门子

西门子作为世界工业控制设备供应商，其在数控、工业自动化、机动车零部件、建筑技术和医疗系统等

领域都拥有广泛的应用。在中国，西门子也是非常有影响力的企业之一。

四、小于3个问答

问 西门子触摸屏KP900出现死机的原因有哪些

答 可能是触摸屏本身损坏、触摸点过多或过少、或者因为触摸屏所在的位置有电磁干扰等原因。

问 如何进行西门子触摸屏KP900的维修

答 我们需要根据具体情况来选择相应的维修方式，可以通过检查硬件连接线路的质量、检查主板的状况、重新安装软件等方式进行维修。

问 西门子在工业控制方面有哪些应用

答 西门子在数控、工业自动化、机动车零部件、建筑技术和医疗系统等领域都拥有广泛的应用。

规格型号维修：

6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micros7-200系列用

6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro触摸式 s7-200系列用

6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178micro s7-200系列用

6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸

6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸

6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸

6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸

6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色5.7英寸

6AV6 642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP彩色 5.7英寸

6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色5.7英寸

6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP彩色 5.7英寸

6AV6 643-0BA01-1AX0 OP277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8触摸式面板 , 8寸64K色中文

6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8按键式面板,8寸64K色中文显示

6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10触摸式面板 , 10寸64K色中文

6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10按键式面板,10寸64K色中文显示

6AV6671-1CB00-0AX0 MMC 存储卡128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177

6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177

6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP377 12" TOUCH

6AV66440AB012AX0 SIMATIC MP377 15" TOUCH

6AV66440AC012AX0 SIMATIC MP377 19" TOUCH

6AV66440BA012AX0 SIMATIC MP377 12" KEY

旧屏

6AV6 545-0BA15-2AX0TP170A触摸式面板

6AV6 545-0BB15-2AX0TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示

6AV6 545-0BC15-2AX0TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 542-0BB15-2AX0OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示

6AV6 545-0CA10-0AX0TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 545-0CC10-0AX0TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0CA10-0AX0OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 542-0CC10-0AX0OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0AG10-0AX0MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6触摸式面板 , 5.7寸彩色中文

6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0DA10-0AX0MP370按键式面板,12寸256色中文显示

6AV6 545-0DA10-0AX0MP370触摸式面板,12寸256色中文显示

6AV6 545-0DB10-0AX0MP370触摸式面板,15寸256色中文显示

1p6a6v6640-0ca11-0ax1