

鹤山科尔摩根S600伺服驱动器显示F06故障维修|江门维修KOLLMORGEN伺服电机

产品名称	鹤山科尔摩根S600伺服驱动器显示F06故障维修 江门维修KOLLMORGEN伺服电机
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:KOLLMORGEN科尔摩根 系列:S600
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

鹤山科尔摩根S600伺服驱动器显示F06故障维修|江门维修KOLLMORGEN伺服电机

科尔摩根驱动器故障代码F06：电机温度 电机过热 不正确的运动参数和冷却温度传感器故障
测量传感器电阻。开关:低温:开关关闭高温:开关打开。PTC热敏电阻器:低温:低阻高温:高阻

连接反馈单元松或反馈电缆断了 连接器和电缆控制电机没有温度传感器? 安装的一个温度传感器截止
温度传感器是设定得太低 Set the MAXTEMPM parameter (to the c

utoff threshold, see parameter

description) 放大器有缺陷的 温度与测试旋转或SinCos接口没用的恒温开关/元素 Contact Customer Support