

承德硅PU球场施工厂家

产品名称	承德硅PU球场施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司-塑胶跑道
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3mm-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	15733739168 15733739168

产品详情

河北昌冠体育设施公司承接塑胶跑道,硅PU球场,硅PU篮球场,硅PU网球场、硅PU羽毛球场、丙烯酸球场、人造草球场、EPDM安全地垫、预制型卷材,户外健身路径、儿童游戏架,PVC卷材等运动场地项目。

众所周知,对于体育工程公司而言,做出的硅PU球场每一个都质感优良,弹性效果佳,不出任何质量问题是非常重要的一件事。但是武汉硅PU球场跑道出现起泡的原因是什么呢?

1、基础里含水率高

在施工前确认基础是否完全干燥,否则防水做完后,水汽被包裹在里面,影响防水底涂的渗透,经由日照转换成强大力量的蒸汽,造成防水层的剥离。

2、基础未清洗干净

防水底涂施工之前,将基础地面清洗干净,且不要有粉尘与松动物质,否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象,留下渗漏隐患。

3、防水底涂料涂刷过薄

防水底涂材料要达到一定的厚度才有防水效果,特别是在基础强度、平整度不够的地方(起粉、起砂、积水的地方)反复多涂刷几遍防水底涂,直到完全封住水泥基础的毛孔,并达到一定的强度。否则还会造成防水层剥离。要能在强度不够的地方进行增强处理,以防止防水膜层断裂造成渗漏起泡。

4、施工涂刷不均匀

防水底涂施工要采用正反二遍交叉施工的工艺来达到涂刷均匀的目的,方可解决防水问题。塑胶跑道胶

粘剂是通过将定量的多元醇、三氯乙烯、三乙醇胺加入合成釜，在搅拌下开启蒸汽阀将反应物料加温到80℃，然后将定量MDI分批加入合成釜进行反应。待MDI加完后，在80℃下继续反应3h从而制成。