

# 佛山力士乐伺服驱动器C2106故障维修|高明Rxeroth驱动器维修

产品名称	佛山力士乐伺服驱动器C2106故障维修 高明Rxeroth驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:Hcs01
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

佛山力士乐伺服驱动器C2106故障维修|高明Rxeroth驱动器维修

力士乐驱动器故障代码C2106：没有达到抱闸系统的测试转矩

原因：

激活了驱动装置转矩或驱动力的静态极限

激活了驱动装置转矩或驱动力的动态极限并且 P-0-0547，抱闸系统额定负荷不等于“0”

激活了驱动装置转矩或驱动力的动态极限并且 P-0-0547，抱闸系统额定负荷 = “0”

当 P-0-0547，抱闸系统额定负荷的值不等于“0”：

所输入的轴额定负荷（P-0-0547，抱闸系统额定负荷）大于实际重力负荷。因此，控制器所要求的负载电流无法支持持续测试。激活了驱动装置转矩或驱动力的动态极限

当 P-0-0547，抱闸系统额定负荷等于“0”：

抱闸制动器的保持转矩和保持力大于轴的实际重力负

荷。

因此，控制器所要求的负载电流无法支持持续测试！激活了驱动装置转矩或驱动力的动态极限