

狮山YASKAWA安川伺服驱动器故障维修|大沥安川驱动器维修

产品名称	狮山YASKAWA安川伺服驱动器故障维修 大沥安川驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:安川 系列:MHMD
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

狮山YASKAWA安川伺服驱动器故障维修|大沥安川驱动器维修

安川伺服驱动器常见故障检测维修方法分析

1、检查组件。寻找直流母线电容器是否鼓鼓或泄漏。这些可能是部件老化或过载的迹象，需要更换。还要检查电容器上的日期代码。这些日期代码非常准确，电容器老化是造成故障的常见原因。

2、检查风扇。查找并倾听轴承故障或异物的迹象。3、使用驱动器进行电压测量。您的制造商将为此提供测量准则。电压问题可能表明许多情况，包括电容器损坏，二极管桥损坏和晶体管泄漏，所有这些都需立即修复。4、经常检查散热器温度，可以每周检查一次，但每月检查一次。您很可能在键盘或显示屏上直接读取温度，以便轻松检查。

过载(小负载)电机过载下连续运行

值编码器差错值编码器每转脉冲数出错ssszzxf

值编码器失效值编码器电源不正常

值编码器检测错误值编码器检测不正常

值编码器电池错误值编码器电池电压不正常

值编码器数据不对值编码器数据接受不正常

值编码器转速过高电机转速超过400转/分后编码器打开