

# BECKHOFF倍福AX8600系列伺服驱动器显示D190故障维修

产品名称	BECKHOFF倍福AX8600系列伺服驱动器显示D190故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:倍福 系列:AX8600
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### BECKHOFF倍福AX8600系列伺服驱动器显示D190故障维修

倍福驱动器故障代码D190, : scl communication Front<->Control unit:Wrong checksum  
D 190 , SCL通信前线<->控制单元 : 错误校验和scl communication Front<->Control unit: Wrong  
checksumDiagnostic Code (Hex.)通信前端<->控制单元 : 错误校验和诊断代码(十六进制)Diagnostic Code  
(Dez.)诊断代码(Dez.)D19053648

Information / Warning信息/警告Standard Reaction标准反应Reset复位No

不Information: No reset required.

SEW赛威伺服电机是现今市场上比较流行的一种驱动器，它以其的控制和高效的性能在许多行业中得到了广泛应用。然而，随着使用时间的增加，这种电机也会出现一些常见的故障状态。本文将介绍这些故障的种类及对应的解决方法。

首先，对于SEW赛威伺服电机来说，常见的故障状态之一是震动。震动通常是由于装配不当、松动或未匹配合适的机械部件所造成的。为了解决这个问题，首先应该检查是否存在机械部件的问题，比如轴承、联轴器、皮带等部件是否正常。接着，也可以尝试重新安装电机或检查电机的配件是否齐全。

