

# 九龙坡发电机租赁,重庆高压发电机租赁费用

产品名称	九龙坡发电机租赁,重庆高压发电机租赁费用
公司名称	山东铄誉机电设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:康明斯 类型:发电机出租租赁 规格:100KW-2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设西路香江二期西经五街133号
联系电话	18954492229 18954492229

## 产品详情

九龙坡发电机租赁,重庆高压发电机租赁费用 公司是一家专业租赁机械设备的诚信公司,主要以出租进口发电机为主,品牌.康明斯.大宇.奔驰.三菱等系列.型号【5 - 2000千瓦】。技术,性能可靠,工作寿命长。发电机激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时,频率波动迅速恢复。、油耗更省、噪音更低、电压、频率更稳定、过载能力更强。是保障作业安全,提高工作效率之理想设备,令高空作业方便、快捷!广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、场所、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所,作为常用或备用电源。移动柴油发电机组电站系列有多种结构和功能,有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。格屋电力机械设备有限公司是一家专注于二手发电机买卖、发电机出租、维修、回收等一整套服务的公司。产品有卡特、康明斯、大宇、三菱、沃尔沃、劳斯莱斯等等。品质保证,服务周到!欢迎客户以及同行朋友莅临考察,合作共赢!一次合作,终生朋友!柴油发电机维修保养内容一、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯;如果滤芯太脏,应用专用清洁液清洗,完后用电热筒吹干(注意不能过热)。清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯光从内往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿孔,此时应更换同型号的滤芯;如果没有光点出现则表明滤芯未穿孔,此时则应小心安装好空气滤清器。

发电机逆功保护来防止跳闸现象 1:逆功率保护 发电机逆功率保护主要用于保护汽轮机。当汽轮机自动主汽门关闭,而发电机出口断路器未断开时,发电机将成为电动机运行,即从系统中吸取有功功率,拖动汽轮机旋转。这种运行工况对发电机并无影响,但是对汽轮机而言,长时间无蒸汽运行将会导致排汽缸温度升高及尾部叶片过热。由于汽缸中充满了不流动的蒸汽,它会与汽轮机叶片摩擦产生热,使汽轮机叶片过热和低压缸排汽温度升高,低压缸整体向上膨胀,转子中心上移,在轴承座位置不变的情况下引起机组振动。

逆功率保护的输入量为机端PT二次三相电压及发电机CT二次三相电流。当发电机吸收有功功率时动作。因此,逆功率保护能够确切地反应功率反方向的异常工况,及时发出信号,在允许的时间内自动停机。

2:程序跳闸逆功率保护 发电机的逆功率保护,除了作为汽轮机的保护之外,还可作为发电机组的程控跳闸启动元件,即称之为程序跳闸逆功率保护。当主汽门关闭后且发电机吸收的有功功率大于整定值时,经延时去启动机组程序跳闸。停机时出现汽轮机超速现象的原因分析

2.1大部分机组正常停机时一般采用下列两种停机方式:

2.1.1待发电机有功降到零、无功接近于零时，拉开发电机出口开关、汽轮机打闸关自动主汽门；2.1.2待发电机有功降到零、无功接近于零时，汽机打闸、由热工保护（借助自动主汽门终端开关闭合信号）动作联跳发电机出口开关；机组在正常情况下用上述方法停机不会出现问题，但如果汽轮机存在自动主汽门关不严、调节汽门或抽汽逆止门关不严等缺陷时，就有可能发电机出口开关断开后（用2.1.1方式停机），汽机打闸关自动主汽门时由于自动主汽门、调节汽门或抽汽逆止门关不严而继续向汽缸返汽，导致机组超速；或关自动主汽门时由于卡涩实际没有关死而其终端误发信号解列发电机（用2.1.2方式停机），导致超速。本公司专业从事发电机、发电机组、发电车等出租租赁业务多年，足迹遍布秦岭淮河以北的各大城市。市区及居民区施工可提供新款全静音发电机组。我们现场安装、调试、维护、随机配合机组发电；根据客户需要24小时随时发电。在您遇到无电、缺电、电力供应不稳和紧急停电的时候，您只需一个电话，我们将依据您的实际情况，从您的角度出发，为您提供的电力解决方案，为您挽回损失并节约电力成本。