

# 找酸雾净化塔专业生产厂家，废气处理酸雾塔预定从速，价格史上

产品名称	找酸雾净化塔专业生产厂家，废气处理酸雾塔预定从速，价格史上
公司名称	常州市中康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	钟楼区邹区镇前王村
联系电话	0519-81888238 13082512159

## 产品详情

酸雾净化塔水泵维护及检修：常州中康提供酸雾净化塔技术方案

1. 水泵是否有漏水现象 2 所接之电源应确定关闭。
3. 将残留于泵体内之液体排放干净，并将出入口凡而关闭。
4. 维修人员应穿着防护衣及防护面罩及安全鞋。 5. 定期检查出入口，防止于物阻塞而造成马达空转。
6. 检查运转时马达轴承是否有异常声音。 7. 马达电源是否有欠相情形、 8. 逆止阀是否运作正常。

到 故障原因 处理方法 马达无法启动

检查乌熔丝开关，瞬间电流过大，会引起乌熔丝开关跳脱 马力超载

特殊液体之比重过大，超过泵浦设计规格，电压不稳定，造成马力超载。 流量过低

检查入口及滤网是否有阻塞 检查出口是否有阻塞 马达运转方向错误 马达转速太低，检查电流是否正常

马达运转正常但泵浦无液体送出 出口凡而没有打开 入口处吸入空气，检查入口管路

液面太低没有超过泵浦叶轮 泵浦运转时产生不正常之振动及噪音 马达轴承磨损，更新轴承

马达轴心弯曲，更换新轴心及转子 轴承座毁损，更换新轴承座

叶轮或叶轮壳吸附杂质，检查泵浦并清除之 入口管面积太小，或入口有阻塞现象

马达停止运转后，液体从马达与泵体之间排放孔流出 入口管路有阻塞，液体回流槽内太慢

液体渗出泵浦与泵体外 更换O-环 泵浦主体破裂，更换泵浦主体 固定螺丝毁损 更换新固定螺丝

更换新材质之固定螺丝—适合新的化学环境。