

西门子S120功率模块维修|西门子6SL3111-4VE21-6EA1伺服驱动器系统报警25201维修方法

产品名称	西门子S120功率模块维修 西门子6SL3111-4VE21-6EA1伺服驱动器系统报警25201维修方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:西门子SIEMENS 系列:6SL3021
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

西门子S120功率模块维修报警以下是25201报警的说明看看对你有什么帮助吗 25201 轴%1 驱动故障说明 %1=轴名，主轴号 驱动发出1级严重故障信号(ZK1)，故障可通过鉴定下列额外输出的驱动报警来识别：报警 300500，报警 300502-300505，报警 300508，报警 300515，

报警 300608，报警 300612，报警 300614，报警 300701—300761，报警 300799；反应 NC 未就绪。

在某些情况下允许借助 MD 为所有通道转换。禁止 NC 启动。报警 NC 停止。NC 转换为跟踪方式。报警显示。

设置接口信号。解决:测定上面列出的驱动报警。

程序继续 按复位键清除报警。