

文昌丹纳赫Danaher Motion伺服驱动器无显示故障维修方法

产品名称	文昌丹纳赫Danaher Motion伺服驱动器无显示故障维修方法
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:丹纳赫 系列:6RA80
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

文昌丹纳赫Danaher Motion伺服驱动器无显示故障维修方法

丹纳赫伺服驱动器无显示故障维修处理方法伺服驱动器上电无显示这个故障一般是与电源线路，显示屏故障，或是驱动器的内部故障，说到驱动器的内部故障那可是有的查了，里面那么多的元器件有一样的损坏都是会导致发那科伺服驱动器上电无显示。丹纳赫Danaher Motion伺服驱动器故障处理及解决方法？1.当示波器检查驱动器的电流监控输出时，发现都是噪声，无法读出。

故障原因：电流监测输出未与交流电源(变压器)隔离。解决方法：用DC电压表检查观察。伺服拖动装置第二，马达在一个方向上比在另一个方向上运行得更快。故障原因：无刷电机相位误差。解决方法：检查或找出正确的相位。故障原因：不用于测试时，测试/偏差开关设置在测试位置。解决方法：将测试/偏差开关转到偏差位置。故障原因：偏差电位器位置不正确。解决方法：重置。

丹纳赫Danaher Motion伺服驱动器常见故障维修：通电报警、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、过流、过载、跑位、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准一通电就报警一通电就跳闸磁铁爆钢卡死转不动编码器磨损电机发热发烫维修电机运转异常、高速运转噪音大还有刹车失灵维修等各种故障，不仅可以修理丹纳赫伺服驱动器，同时也可以修理其它各种品牌的伺服驱动器。