

# 佛山moog穆格伺服驱动器F08故障维修|江门穆格驱动器接地故障维修

产品名称	佛山moog穆格伺服驱动器F08故障维修 江门穆格驱动器接地故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:穆格MOOG 系列:MHMD
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

佛山moog穆格伺服驱动器F08故障维修|江门穆格驱动器接地故障维修

moog穆格伺服驱动器维修故障代码

- 1、代码 F01 到 F06 主要表示伺服驱动器光缆通信中的问题。由于伺服驱动器控制器控制的驱动器是通过光缆环连接的，如果光缆有问题，维修人员需要找出具体的故障位置。一般来说，光缆通信中断的节点的驱动器的光缆卡会有红灯闪烁或常亮。
- 2、代码 F07 是由于在同一光缆环中存在 伺服驱动器无法识别的地址，例如重复或未设置的地址。
- 3、代码F08的原因是伺服驱动器控制器控制的驱动器数量有限，光缆环中的驱动器数量超过了较大值。
- 4、出现代码F09，一般通过重启伺服驱动器控制器即可消除。
- 5、代码F15~F18的出现说明伺服驱动器控制器有软故障。如果在正常运行过程中出现这样的报，通常是由于某种原因，伺服驱动器控制器的CF卡参数发生了变化或丢失。常见的外部影响有突然停电、机柜接地系统故障、恒温元件防雷等。遇到此类故障，一般只需恢复之前正常使用的备份即可。快速故障。
- 6、代码 F21 和 F22 在调试期间通常会失败。

7、F23代码通常在客户更换伺服驱动器备件时出现，提醒客户CF卡RAM中的某些数据与伺服驱动器主板RAM中的某些数据不同。

穆格MOOG伺服驱动器维修范围包括：不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等。