

# 纺织设备特吕茨勒伺服驱动器SM10故障维修|佛山特吕茨勒驱动器维修

产品名称	纺织设备特吕茨勒伺服驱动器SM10故障维修 佛山特吕茨勒驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:特吕茨勒 系列:MHMD
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 纺织设备特吕茨勒伺服驱动器SM10故障维修|佛山特吕茨勒驱动器维修

纺织设备特吕茨勒伺服驱动器维修故障：驱动电路有元器件损坏，阻断了脉冲信号的传输。b：驱动电路不能输出正常的驱动脉。伺服驱动器维修的选型6大关键性参数伺服体系，是用来地跟随或复现某个进程的反应操控体系。伺服体系使物体的方位、方位、状况等输出被控量能够跟随输入方针可任意改变的自动操控体系。首先是按操控指令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动设备输出的力矩、速度和方位操控非常灵活方便。

特吕茨勒SM10伺服驱动器维修原因之一：用示波器检查伺服驱动器的电流输出端时，出现噪声，没有办法读出数据；造成这种情况的原因可能是因为电流监控输出端未与交流电电源隔离，交流电在进行方向变流的时候会出现磁场，对示波器读数有所干扰；所以解决方法有两种，一种是直接将电流监控输出端与交流电隔离起来；另一种是直接使用直流电压表对输出端进行检测。