

# 佛山Panasonic松下伺服驱动器过电压故障维修

产品名称	佛山Panasonic松下伺服驱动器过电压故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:松下Panasonic 系列:MHMD
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 佛山Panasonic松下伺服驱动器过电压故障维修

松下伺服驱动器过电压故障分析维修 1.松下伺服驱动器电源电压超过允许输入电压范围时引起的过电压故障.检查松下伺服驱动器电源电压如超过输入电压正常范围时会引起机器的过电压故障，及时调整输入正确的电压值，有必要时也要拆除无功补偿电容器。

2.再生电阻的断线对松下伺服驱动器过电压故障影响，检查松下伺服驱动器再生电阻用万用表测量驱动器端子B1-B2之间的外置电阻的电阻值，如出现断线及时更换电阻后测试机器是否可以正常使用。

3.当松下伺服驱动器外置再生电阻不匹配，导致无法吸收再生能量这点也是会导致伺服驱动器过电压故障的。松下伺服驱动器外置再生电阻不匹配，这时机器将没有办法更好的吸收到再生能量，需将再生电阻变更成指定的瓦数。

4.松下驱动器过电压故障，检测（电路故障）电机故障，电机与电路出现短路，缺相，器件损坏后也是会引起机器的过电压故障。