

茂名LUST路斯特SC54.0075.0012.0000-0伺服驱动器报警E-PUC维修

产品名称	茂名LUST路斯特SC54.0075.0012.0000-0伺服驱动器报警E-PUC维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:路斯特LUST 系列:SC54
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

茂名LUST路斯特SC54.0075.0012.0000-0伺服驱动器报警E-PUC维修

路斯特伺服驱动器报警维修E-CPU 硬件/软件错误 1.检查参数设定

2.初始化驱动器参数3.更换驱动器4.联系技术服务人员。

路斯特伺服驱动器报警OFF 主回路故障直流母线电压<212V或>425V，主回路关闭

过流 1. 伺服电机没有得电（380VAC） 2. 检查进线主回路电压。 3. 检查驱动器动力线连线。 4.

交流电源电压过低，瞬间失压。 1.

短路，接地错误：检查UVW连线，检查电机线圈，检查电源的地线和零线。 2.

驱动器设置参数错误：检查控制回路参数，检查斜坡参数设置。 3.

脱开U/V/W连线重新上电，若仍出现OC请更换驱动器。

1. 主电源过电压：检查主电源电压，重启驱动器。 2.

电机制动导致过电压：减小刹车斜坡或加接制动电阻。 3. 测量制动电阻阻值，判断是否接入制动电阻。

