

江门SEW伺服驱动器MC07B0022-5A3-4-S0报警F11故障维修

产品名称	江门SEW伺服驱动器MC07B0022-5A3-4-S0报警F11故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	180.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:SEW赛威 系列:MDX60B
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

江门SEW伺服驱动器MC07B0022-5A3-4-S0报警F11故障维修

江门SEW伺服驱动器报警F11故障维修,江门SEW伺服放大器维修

sew伺服报警11号维修 11温度过高

紧急停止变频器热过载。减小载荷和 或确保足够的冷却。

SEW伺服驱动器故障原因：

导致SEW伺服驱动器出现此种故障的原因有以下几种可能： 伺服驱动器的供电电压不足； 伺服驱动器内部出现损坏； 伺服电机所带的机械卡死； 伺服驱动器内部的程序丢失或者错误； 运行信号没有抵达伺服驱动器。在现场检查时可以排除机械部分卡死，因为出现机械故障时伺服驱动器都会发出故障报警。