

# SIEMENS广东省肇庆市中国西门子授权一级总代理商

产品名称	SIEMENS广东省肇庆市中国西门子授权一级总代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

TP277西门子触摸屏蓝屏、花屏，西门子文本屏:OP3 OP5 OP7 OP15 OP17；西门子显示屏：OP25 OP27 OP35 OP37；西门子触摸屏：TP27-6 TP27-10 TP37；上海雷煜自动化科技提供西门子触摸屏故障包括：触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等。TP277西门子触摸屏蓝屏、花屏OP270黑屏无显示维修、OP270不能通讯维修、OP270碎屏维修、TP27黑屏无显示维修、OP20黑屏无显示维修、OP73黑屏无显示故障维修、TP177黑屏无显示故障维修、OP73黑屏无显示故障维修、OP77A黑屏无显示故障维修、OP77B黑屏无显示故障维修、TP177A黑屏无显示故障维修、TP177B DP黑屏无显示故障维修、TP177B黑屏无显示维修、k,77B PN/DP黑屏无显示维修、OP277-6操作员面板黑屏无显示维修、TP277-6黑屏无显示维修、MP277-8 触摸式面板黑屏无显示维修、MP277-8 按键式面板MP277黑屏无显示维修、MP277-10黑屏无显示维修、MMC 存储卡 128 MB销售、MMC 存储卡 64 MB销售、MP377 12" TOUCH黑屏无显示维修、IMATIC MP377 15" TOUCH黑屏无显示维修、IMATIC MP377 19" TOUCH黑屏无显示维修、SIMATIC MP377 12"黑屏无显示维修旧屏TP170A触摸式面板黑屏无显示维修、TP170B触摸式面板黑屏无显示维修、OP170B操作员面板黑屏无显示维修、TP270-6触摸式面板黑屏无显示维修、TP270-10触摸式面板黑屏无显示维修、OP270-6操作员面黑屏无显示维修、OP270-10操作员面板黑屏无显示维修、MP270B按键式面板黑屏无显示维修、MP270B-6 触摸式黑屏无显示维修、MP270B-10 触摸式面板黑屏无显示维修、MP370按键式面板黑屏无显示维修、MP370触摸式面板黑屏无显示维修、MP370触摸式面板黑屏无显示维修、MP270维修，MP270黑屏无显示维修6AV6545-0AA15-2AX0、6AV6545-0BA15-2AX0、6AV6545-0BB15-2AX0 6AV6545-0CA10-0AX0、6AV6545-0CC10-0AX0、6AV3017-1NE30-0AX0、6AV3607-1JC20-0AX1、6AV3617-1JC20-0AX1、6AV3607-1NH01-0AX06AV6545-0DA10-0AX0、6AV6584-1AF06-0CV0、6AV6584-1AD06-0CV0 6AV6584-1AC06-0CV0、6AV6584-1AB06-0CV0、6AV6582-2B

X06-0CV0 6AV6381-1BF06-0CV0、 6AV6381-1BH06-0CV0、 6AV6381-1BE06-0CV0 6AV6381-1BE06-0CV  
0、 6AV6381-1BC06-0CV0、 6AV6381-1BQ06-0CV0 6AV6381-1BS06-0CV0、 6AV6381-1BP06-0CV0、 6AV6  
381-1BN06-0CV0 6AV6381-1BM06-0CV0、 6AV6545-0DB10-0AX0、 6AV6542-0BB15-2AX0 6AV6542-0CA  
10-0AX0、 6AV6542-0CC10-0AX0、 6AV6542-0DA10-0AX0 6AV6542-0AG10-0AX0、 6AV6545-0DA10-0AX0  
、 6AV6545-0BC15-2AX0 6AV6545-0AG10-0AX0、 6AV6381-1BM05-1AV0、 6AV3627-1QL01-0AX0