

## 美国SC气动液体增压泵10-6000W016L

产品名称	美国SC气动液体增压泵10-6000W016L
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和街道汇萃商业广场1幢632室
联系电话	0512-66831346 15895669179

## 产品详情

美国SC气动液体增压泵10-6000W016L

美国SC气动液体增压泵10-6000W020L

美国SC气动液体增压泵10-6000W030L

美国SC气动液体增压泵10-6000W050L

美国SC气动液体增压泵10-6000W080L

美国SC气动液体增压泵10-6000W100L

### 1. 泵不工作

- a. 检查驱动气源是否开启，驱动压力是否满足要求
- b. 检查缸盖气路是否畅通
- c. 检查换向阀气路是否畅通

### 2. 泵动作突然加快，驱动活塞不到头就换向

- a. 检查换向阀端的撞针孔是否变成了常通孔
- b. 检查换向阀高压腔是否泄漏
- c. 检查控制气管是否泄漏

### 3. 泵动作缓慢

- a. 检查驱动气通路是否受阻
- b. 检查控制气通路是否受阻

- d. 检查驱动活塞的密封是否泄漏

### 4. 达到设定压力或保压一段时间后，不停泵

- a. 检查控制气通路是否泄漏，主要检查撞针、换向阀阀芯的密封
- b. 检查出口单向阀的密封是否损坏
- c. 检查高压液封是否受损

### 5. 泵不上压

- a. 进口单向阀密封泄漏
- b. 高压液封受损，此种情况液体将从消音器中喷出

### 6. 泵不保压