

养牛场夏季降温牛舍风机的常见故障与排除方法，百牧机械 今日资讯

产品名称	养牛场夏季降温牛舍风机的常见故障与排除方法，百牧机械 今日资讯
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	550.00/件
规格参数	材质:滚塑PE/喷塑镀锌板 型号:1120型、1220型、1380型 产地:潍坊青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

潍坊青州百牧机械设备有限公司一直致力于开发和升级养牛场降温牛舍风机，为广大养殖户提供优质的产品和贴心的服务。在夏季高温时节，适当的降温是保障牛舍内牛只舒适度和生产效益的重要条件之一。然而，牛舍风机在长时间高温运行下容易出现一些常见故障，本文将介绍这些常见故障以及相应的排除方法。

一、风机运行不正常

故障原因：可能是风叶松动、轴承损坏或积尘过多等原因造成的。

解决方法：首先排查风叶松动情况，若发现松动则需重新固定；其次，检查轴承是否损坏，若有损坏则需要更换；后，若积尘过多，则应该清洗风机内部积尘。

二、风机喷淋系统不工作

故障原因：主要是喷淋系统堵塞、泵故障或电路接触不良等。

解决方法：首先检查喷淋系统是否有堵塞现象，可以用清水冲洗清理；其次，检查泵是否正常工作，若泵故障则需要修理或更换；后，检查电路是否接触不良，可以重新接线或更换电路元件。

三、风机噪音过大

故障原因：可能是风叶安装不稳或风扇与固定架接触不良。

解决方法：检查风叶的安装情况，确保紧固稳固；同时检查风扇与固定架之间的接触情况，如有不良接触则进行调整或更换。

以上仅是牛舍风机常见故障的一些解决方法，若是更复杂的故障，请及时联系我们的技术服务人员。百牧机械设备有限公司提供多种型号的牛棚风机，包括1120型、1220型和1380型等，材质方面可选择滚塑PE或喷塑镀锌板，以满足不同客户的需求。我们的产品经过精心设计和优化，确保稳定高效的降温效果，为养殖户提供舒适的牛舍环境。

在百牧机械设备有限公司，我们将继续努力开发和提升养牛场降温牛舍风机的技术水平，努力为广大养殖户提供更好的产品体验和贴心的服务。欢迎您随时联系我们，了解更多关于牛舍风机的信息。